

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ

« 10 » 12 2021 г.

учётный № проверки 78210061000201390520



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А, тел. (812) 718-25-05

**Управление по Петроградскому району**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района**

197198, г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д. 11/2, тел. (812) 232-88-40,

E-mail: 05@78.mchs.gov.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 38-1-405/1**

вручается: Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга) ИНН 7813125633

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки № 38-1-405 от 24.11.2021 в период 29.11.2021 по 10.12.2021 заместителем начальника отдела - начальником отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района управления по Петроградскому району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу Шишковой Галиной Игоревной проведена плановая выездная проверка здания образовательной организации, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 16-18, лит. А, в ходе которой присутствовал директор ГБОУ СОШ № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга – Муляр Ирина Вячеславовна

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В здании запоры на дверях эвакуационных выходов в лестничную клетку	п. 26 Правил противопожарного режима в	01.05.2022	

	(ближняя к улице Пупкарской) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключей.	Российской Федерации		
2.	В здании запоры на дверях эвакуационных выходов в лестничную клетку (ближняя к Кронверкскому проспекту) не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключей.	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2022	
3.	Устройства для samozакрывания дверей в лестничной клетке (ближняя к Кронверкскому проспекту) находятся в неисправном состоянии.	п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2022	
4.	Устройства для samozакрывания дверей в лестничной клетке (ближняя к улице Пупкарской) находятся в неисправном состоянии.	п. 14 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2022	
5.	В здании вентиляционная камера, расположенная между 1-м и 2-м этажами с выходом в лестничную клетку (ближняя к Кронверкскому проспекту) используется для хранения мусора, макулатуры, мебели и других предметов.	б) п. 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2022	
6.	В здании из обеденного зала отсутствует 2-й эвакуационный выход.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.7 СП 1.13130.2020	01.05.2022	
7.	В здании лестничная клетка (ближняя к Кронверкскому проспекту) на уровне 1-го этажа не имеет светового с площадью остекления не менее 1,2 м <sup>2</sup> .	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.12 СП 1.13130.2020	01.05.2022	
8.	В здании лестничная клетка (ближняя к улице Пупкарской) на уровне 1-го этажа не имеет светового проема с площадью остекления не менее 1,2 м <sup>2</sup> .	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.12 СП 1.13130.2020	01.05.2022	
9.	В здании цокольный этаж размещенный в объеме эвакуационной лестничной клетки (ближняя к Кронверкскому проспекту) не отделен от эвакуационной части лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа без проемов.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.18 СП 4.13130.2013	01.05.2022	
10.	В здании цокольный этаж размещенный в объеме эвакуационной лестничной	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6,	01.05.2022	



	клетки (ближняя к улице Пушкарской) не отделен от эвакуационной части лестничной клетки противопожарной перегородкой 1-го типа без проемов.	часть 1 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.18 СП 4.13130.2013		
11.	В цокольном этаже высота всех эвакуационных выходов в свету менее 1,9 м. (фактически от 1,6 до 1,8 м)	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.18 СП 1.13130.2020	01.05.2022	
12.	В здании из помещения 2-Н (согласно представленного плана ПИБ от 16.05.2008) отсутствует 2-й эвакуационный выход с этажа.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	01.05.2022	
13.	В здании не предусмотрено проектной документацией использование цокольного этажа для организации детского досуга.	п. 8 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2022	
14.	В здании цокольный этаж не имеет не менее 2-х нормативных эвакуационных выходов с этажа (фактически имеется 1 выход путь эвакуации до которого проходит более чем через одно помещение.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, часть 3 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.11 СП 1.13130.2020	01.05.2022	
15.	В здании на 1-м этаже из помещений (пом. № 60, 62, 63, 58, 57 согласно представленного плана ПИБ от 16.05.2008) отсутствует 2-й эвакуационный выход с этажа, так как путь эвакуации проходит более чем через одно помещение.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, часть 3 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	01.05.2022	
16.	В здании на 1-м этаже из помещений (пом. № 49, 53, 55, 51, 42, 43, 38 согласно представленного плана ПИБ от 16.05.2008) отсутствует 2-й эвакуационный выход с этажа, так как путь эвакуации проходит более чем через одно помещение.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53, часть 3 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.9 СП 1.13130.2020	01.05.2022	
17.	В здании на 1-м этаже помещение актового акта (пом. № 52 согласно представленного плана ПИБ от 16.05.2008), предназначенное для массового пребывания людей, без естественного освещения, не обеспечено системой вытяжной противодымной вентиляции.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; подпункт и п. 8.2 СНИП 41-01-2003 (подпункт ж п. 7.2 СП 7.13130.2013 – устанавливает более вы-	01.05.2022	

		сокие требования)		
18.	В здании коридоры цокольного этажа без естественного освещения не обеспечены системой вытяжной противодымной вентиляции, при выходе в этот коридор из помещений с постоянным пребыванием людей.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; подпункт и п. 8.2 СНИП 41-01-2003 (подпункт б п. 7.2 СП 7.13130.2013 – устанавливает более высокие требования)	01.05.2022	
19.	В здании лестничная клетка (ближняя к улице Пупкарской) не имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.05.2022	
20.	В здании лестничная клетка (ближняя к Кронверкскому проспекту) не имеет выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.4.11 СП 1.13130.2020	01.05.2022	
21.	Ширина эвакуационного выхода из коридора (пом. № 46 согласно представленного плана ПИБ от 16.05.2008) в тамбур выхода наружу из здания менее 1, 2 м (фактически 0,8 м).	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.05.2022	
22.	Превышена допустимая этажность здания школы III степени огнестойкости на один этаж, при требуемой этажности, для зданий школ, имеющих III степень огнестойкости, не выше трех этажей. (фактически здание школы является четырехэтажным).	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 4 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 1.23* СНИП 2.08.02-89* (п. 6.7.15 СП 2.13130.2020)	01.05.2022	
23.	Здание общеобразовательной организации не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 4 или 5 типа. <i>Забранен от этажности</i>	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, часть 1 статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; раздел 7 таб. 2 СП 3.13130.2009	01.05.2022	
24.	В здании в цокольном этаже, установленные пожарные извещатели закрыты защитными колпаками, в связи с чем уменьшена зона действия систем противопожарной защиты (системы пожарной сигнализации).	подпункт с пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2022	



25. ?	В спортзале в местах, где имеется опасность механического повреждения пожарных извещателей не предусмотрена защитная конструкция, предусмотренная технической документацией изготовителя извещателя.	пункт 1 части 2 статьи 1, пункт 2 части 1 статьи 6, статья 54 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 6.6.34 СП 486.1311500.2020	01.05.2022	
26. +	В спортивном зале допущено отключение отдельной линии защиты системы пожарной сигнализации.	пункт 55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.05.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

*директор Мурад Ирина Владимировна*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«10» декабря 2021 года



(подпись)

Заместитель начальника отдела –

начальник отделения надзорной деятельности ОНДПР

Петроградского района управления по Петроградскому району

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

Шижкова Галина Игоревна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

«10» декабря 2021 года

