



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, www.78.mchs.gov.ru

Управление по Петроградскому району
г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел. (812) 232-88-40

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Петроградского района
г. Санкт-Петербург, Большой проспект ПС, д. 11/2, тел 232-88-40

**Предписание № 38-1-208/1/1
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственному бюджетному общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга (ГБОУ СОШ № 87 Петроградского района СПб), ИНН 7813125633

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина) - правообладателя объекта защиты)

Во исполнение распоряжения ОНДПР Петроградского района управления по Петроградскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу «26» июня 2020 года № 38-1-208 в период с 13 июля по 28 июля 2020, Глушко Владимиром Сергеевичем – старшим инспектором отделения ОНДПР Петроградского района управления по Петроградскому району ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена внеплановая проверка объекта защиты - отдельно стоящего здания школы, расположенного по адресу: 197198, г. Санкт-Петербург, ул. Введенская, д. 16-18, лит. А.

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

совместно с

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В здании школы, на первом этаже, эвакуационная лестничная клетка (где помещение № 45 согласно плана ПИБ), без естественного освещения в наружной стене, не имеет светового проема площадью не менее 1,2 м ² .	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2009	01.06.2021	

2.	В здании школы, на первом этаже, эвакуационная лестничная клетка (где помещение № 32 согласно плана ПИБ), без естественного освещения в наружной стене, не имеет светового проема площадью не менее 1,2 м ² .	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2009	01.06.2021	
3.	В здании школы, отсутствует выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль из лестничной клетки, где помещение № 45 (согласно плана ПИБ).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 п. СП 1.13130.2009	01.06.2021	
4.	В здании школы, отсутствует выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль из лестничной клетки, где помещение № 32 (согласно плана ПИБ).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 п. СП 1.13130.2009	01.06.2021	
5.	В здании школы, выход из цокольного этажа, расположенный в общей лестничной клетке (где помещение № 45 согласно плана ПИБ), не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (в противопожарной перегородке имеется дверной проем соединяющий цокольный этаж с маршем лестницы первого этажа).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 4, статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.6 СП 1.13130.2009	01.06.2021	
6.	В здании школы, выход из цокольного этажа, расположенный в общей лестничной клетке (где помещение № 32 согласно плана ПИБ), не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (в противопожарной перегородке имеется дверной проем соединяющий цокольный этаж с маршем лестницы первого этажа).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 4, статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.6 СП 1.13130.2009	01.06.2021	
7.	В здании школы, в цокольном этаже, высота всех эвакуационных выходов в свету, менее 1,9 м (фактически от 1,6 до 1,8 м.).	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009	01.06.2021	
8.	В здании школы, общие коридоры цокольного этажа без естественного освещения, не обеспечены системой вытяжной противодымной вентиляции, при выходе в этот коридор из помещений с постоянным пребыванием людей.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ, часть 4, статьи 4 № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. 6 п.8.2 СНИП 41-01-2003 (пп. 6 п. 7.2 СП	01.06.2021	

		7.13130.2013 – устанавливает более высокие требования).		
9.	В здании школы, на первом этаже, из помещений № 49, 53, 55, 51, 42, 43, 38, (согласно плана ПИБ), отсутствует второй эвакуационный выход с этажа, так как путь ко второму выходу проходит более чем через одно помещение.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	01.06.2021	
10.	В здании школы, на первом этаже, помещения № 60, 62, 63, 58, 57 (согласно плана ПИБ), не имеют не менее двух эвакуационных выходов с этажа, так как путь эвакуации проходит более чем через одно помещение.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89, часть 3 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	01.06.2021	
11.	В здании школы, на первом этаже, помещение (актовый зал) № 52 (согласно плана ПИБ), предназначенное для массового пребывания людей, без естественного освещения, не обеспечено системой вытяжной противодымной вентиляции.	пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ, часть 4, статьи 4 № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. И п.8.2 СНиП 41-01-2003 (пп. Ж п. 7.2 СП 7.13130.2013 – устанавливает более высокие требования).	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Старший инспектор отделения
ОНДПР Петроградского района
управления по Петроградскому району
ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Глушко Владимир Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«28» июля 2020 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

«28 июля 2020 г.



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы)