



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ**

**Управление надзорной деятельности
и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы
Петроградского района**

Большой пр., ПС, д.11/2, г. Санкт-Петербург, 197198
Тел./факс (812) 232-88-40
Тел. доверия: 299-99-99, тел. УНДПР: (812) 718-25-61

_____ 20 г. № _____

На № _____ от _____ 20 г.

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 87
Петроградского района Санкт-Петербурга

Директору
Мулярь Ирине Вячеславовне

ул. Введенская, д.16-18, литера А, СПб,
197110

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-20-336

об устранении причин и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

18 сентября 2017 года

г. Санкт-Петербург

Я, заместитель главного государственного инспектора ОНДПР Петроградского района по пожарному надзору Назаров Илья Владимирович

(должность государственного инспектора, рассматривающего дело)

рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области пожарной безопасности и постановление № 2-20-336 от 15 сентября 2017 года, вынесенного в отношении:

- Юридического лица, ГБОУ СОШ № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга 15.09.2017 года в 12 часов 00 минут при проведении плановой выездной проверки на основании распоряжения ОНДПР Петроградского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 04 августа 2017 года № 2-20-395 в здании ГБОУ СОШ № 87 Петроградского района Санкт-Петербурга расположенного по адресу: Санкт-Петербург, ул. Введенская, д.16-18, литера А, допустило нарушение требований пожарной безопасности установленных Федеральным законом №123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Сводом правил (СП 1.13130.2009) «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 года №171, в ред. Изменения №1 утв. Приказом МЧС РФ от 09.12.2010 №639); Строительными нормами и правилами СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование», а именно:

1. В здании школы, в лестничной клетке, где помещения № 150, 123, 95, 45.

- (согласно плана ПИБ), марши и площадки лестницы с пределом огнестойкости менее R45, а именно допущено применение незащищенных стальных несущих конструкций маршей и площадок лестницы. (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 2 статьи 58 таблица 21; часть 2 статьи 87 таблица 21 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.);
2. В здании школы, в лестничной клетке, где помещения № 125, 97, 70, 32 (согласно плана ПИБ), марши и площадки лестницы с пределом огнестойкости менее R45, а именно допущено применение незащищенных стальных несущих конструкций маршей и площадок лестницы. (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 2 статьи 58 таблица 21; часть 2 статьи 87 таблица 21 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.);
3. В здании школы, на первом этаже, эвакуационная лестничная клетка (где помещение № 45 согласно плана ПИБ), без естественного освещения в наружной стене, не имеет светового проема площадью не менее 1,2 м². (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2009);
4. В здании школы, на первом этаже, эвакуационная лестничная клетка (где помещение № 32 согласно плана ПИБ), без естественного освещения в наружной стене, не имеет светового проема площадью не менее 1,2 м². (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.7 СП 1.13130.2009);
5. В здании школы, на первом этаже, эвакуационная лестничная клетка (где помещение № 45 согласно плана ПИБ) не имеет двери. (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);
6. В здании школы, на первом этаже, эвакуационная лестничная клетка (где помещение № 32 согласно плана ПИБ) не имеет двери. (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.2.7 СП 1.13130.2009);
7. В здании школы, отсутствует выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль из лестничной клетки, где помещение № 45 (согласно плана ПИБ). (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 п. СП 1.13130.2009);
8. В здании школы, отсутствует выход наружу на прилегающую к зданию территорию непосредственно или через вестибюль из лестничной клетки, где помещение № 32 (согласно плана ПИБ). (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 п. СП 1.13130.2009);
9. В здании школы, выход из цокольного этажа, расположенный в общей лестничной клетке (где помещение № 45 согласно плана ПИБ), не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (в противопожарной перегородке имеется дверной проем соединяющий цокольный этаж с маршем лестницы первого этажа) (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 4, статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.6 СП 1.13130.2009);
10. В здании школы, выход из цокольного этажа, расположенный в общей лестничной клетке (где помещение № 32 согласно плана ПИБ), не отделен на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа (в противопожарной перегородке имеется дверной проем соединяющий цокольный этаж с маршем лестницы первого этажа) (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 4, статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.6 СП 1.13130.2009);

11. В здании школы, в цокольном этаже, высота всех эвакуационных выходов в свету, менее 1,9 м (фактически от 1,6 до 1,8 м.) (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 г.; п. 4.2.5 СП 1.13130.2009);
12. В здании школы, общие коридоры цокольного этажа без естественного освещения, не обеспечены системой вытяжной противодымной вентиляции, при выходе в этот коридор из помещений с постоянным пребыванием людей. (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ, часть 4, статьи 4 № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. б п.8.2 СНИП 41-01-2003 (пп. б п. 7.2 СП 7.13130.2013 – устанавливает более высокие требования).);
13. В здании школы, на первом этаже, из помещений № 49, 53, 55, 51, 42, 43, 38, (согласно плана ПИБ), отсутствует второй эвакуационный выход с этажа, так как путь ко второму выходу проходит более чем через одно помещение (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009);
14. В здании школы, на первом этаже, помещения № 60, 62, 63, 58, 57 (согласно плана ПИБ), не имеют не менее двух эвакуационных выходов с этажа, так как путь эвакуации проходит более чем через одно помещение. (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6, пункт 2 части 14 статьи 89, часть 3 статьи 89 ФЗ № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 8.1.11 СП 1.13130.2009);
15. В здании школы, на первом этаже, помещение (актовый зал) № 52 (согласно плана ПИБ), предназначенное для массового пребывания людей, без естественного освещения, не обеспечено системой вытяжной противодымной вентиляции. (пункт 1 часть 2 статьи 1, пункт 2 часть 1 статьи 6 ФЗ, часть 4, статьи 4 № 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; пп. и п.8.2 СНИП 41-01-2003 (пп. ж п. 7.2 СП 7.13130.2013 – устанавливает более высокие требования).).

Нарушению требований пожарной безопасности способствовало:

1. Недостаточное финансирование необходимых затрат для обеспечения требуемого уровня системы пожарной безопасности на объекте;
2. Отсутствие должного внимания со стороны руководства к вопросам обеспечения пожарной безопасности объекта и безопасности работников организации в случае возникновения пожара.

На основании изложенного, руководствуясь статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,

ТРЕБУЮ:


1. Рассмотреть данное представление;
2. Составить план устранения выявленных нарушений;
3. Устранить причины и условия, способствовавшие совершению выявленных правонарушений;
4. Принять меры по недопущению дальнейшего нарушения требований пожарной безопасности.

Одновременно разъясняю, что в соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России организации и должностные лица обязаны рассмотреть Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению

административного правонарушения в течение месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах судье, в орган, должностному лицу, внесшим Представление.

Непринятие мер по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 КоАП России.

Зам. начальника отдела



И.В. Назаров

С представлением ознакомлен(а), копию представления получил(а)

директор ТООУ СОИ № 87 Мурта

(фамилия, имя, отчество лица, в отношении которого вынесено представление, подпись, дата)

